

W180/220S Becker Mexico

Post by "RoterBaron" of Mar 11th 2020, 3:02 pm

Hallo Marc,

das eine Radios funktionieren soweit. Das andere so halb :), egal.

Ich habe die ECH81 als UKW Röhre bezeichnet da sie über dem MW/UKW S2 im Schaltbild Mexico ab Seriennummer 945591 oben links bei "UKW" Stellung a induktiv eingekoppelt wird. Ich war der Meinung, dass die Frequenz bei einer neuen Röhre abgeglichen werden muss, da die Röhre ja produktionsbedingt nicht 100% gleich ist und in den Schingkreisen machen sich ja ein paar % Schwankungen durchaus bemerkbar.

Wie auch immer ich kann die Trioden/Heptoden Funktion leider nicht testen. Den Suchlauf stelle ich jetzt erstmal hinten an.

Mein Ponton hat keine Aufnahmen für den Umrichter. Da muss ich mir was hinbasteln. Aber das ist ja das einfachste.

Vielen Dank
Michael