

# **W180/220S Becker Mexico**

**Post by "Insulaner" of Mar 11th 2020, 6:25 pm**

Hallo Michael,

solange Du die Elkos nicht gewechselt hast brauchst Du ans Abgleichen nicht zu denken. Und wenn die Röhren uralt sind wäre Ersatz hier auch kein Fehler. Zumindest testen.

Viele Grüße,

Hagen

.