

W108 3.5 heftige Vibrationen Vorderwagen und Motor in Fahrtrichtung nach links schräg / gekippt

Post by "Doc Mandel" of Mar 19th 2020, 9:12 am

WOW,

1000-Dank für die schnellen Rückmeldungen.

Ich werde definitiv die Lagerung der VA und des Motors umgehend in Angriff nehmen!

@Lutz: das Lenkgetriebe hat der Vorbesitzer überholt, ich wollte es der Vollständigkeit halber erwähnen

Ich habe eine Parkhebebühne von TwinBusch. mit einem passenden Achsfreiheber sollten die Arbeiten doch zu machen sein, oder?



Gruß Andreas