

Unterdruckleitung W108 M130

Post by "HaWa" of Apr 3rd 2020, 4:10 pm

Hallo Michael,

grundsätzlich schon mal in der Länge.

Die abgebildete Leitung dürfte für einen W115 mit M115 sein.

Der 108 ist im Motorraum breiter und auch der Anschluss am Saugrohr geht erheblich weiter aus der Fahrzeugmitte.

Entweder die richtige kaufen,

könnte 108 430 19 29 sein.

Oder Tecalanrohr beschaffen und nur dasselbe tauschen.

Gruß HaWA