

# W126 500 SEL 1. Serie: Standgas manchmal zu hoch, Drehzahlschwankung

Post by "Insulaner" of May 7th 2020, 9:03 am

Hallo Rosalie,

[Quote from Rosalie99](#)

Drosselklappe ist schon gereinigt -> ohne Verbesserung

und der Leerlaufkontakt am Drosselklappenschalter? Schließt der?

bevor ich am Steuergerät schraube würde ich erst mal den Leerlaufschieber wieder gängig machen. Und Lecks zwecks Nebenluft eliminieren.

Viele Grüße,

Hagen

.