

190c 1964: Kein Rückwärtsgang mehr einlegbar

Post by "Wuff_6.3" of May 12th 2020, 11:29 am

Denke auch, dass die Kunststofflager des Schalthebels das Problem sind.

VG Tom