

# **CO Veränderung nach eindrehen der Verschlusschraube - KA Jetronic M110 Graugussmengenteiler**

**Post by "Trompka" of May 22nd 2020, 1:25 pm**

Ohnehin kannst Du ihn auch mal 3-5 Grad früher stellen wenn Du 98 oktan tankst...

Leerlauf sollte dann i. O. Sein.

Alle deutschen 123 mit m110 haben einen sogenannten Magnethystereselüfter!