

# Vergaser überholt -Drosselklappe 2. Stufe Zenith hängt 230S W111

Post by "schrotter1" of Jun 7th 2020, 9:37 am

Sorry Michael,

vor lauter Flossen!

Es sind natürlich 2 Solex Vergaser.

Wenn ich sie einschicken werde, werde ich mir die Funktion vorher einmal anschauen. Da die Klappen der 2. Stufe nach abstellen des Motors schließen, nehme ich an, dass im LL immer noch an der Membran gezogen wird (beim Neustart dann wieder normaler Leerlauf) - mal der vordere mal der hintere mal an beiden Vergasern.

Ich berichte mal.

Gruß

Reinhold