

Vergaser überholt -Drosselklappe 2. Stufe Zenith hängt 230S W111

Post by "RoterBaron" of Jun 7th 2020, 10:26 am

Hallo Reinhold,

dann die Frage. Was sind es denn für Solex Vergaser 😊

Die Solex PAITA 32/34 haben hinten ein Gewicht als Hemmung zum Öffnen der 2. Klappe in der 2 Stufe.

Dieser Mechanismus muss leichtgängig in beide Richtungen beweglich sein.

Viele Grüße

Michael