

Frage zur Kraftstoffpumpe W111

Post by "Amin220Sb" of Jun 10th 2020, 1:21 pm

Hi Michael,

danke für deine schnelle Antwort.

Die Vergaser an sich kann ich ausschließen. Ich hatte das Auto ja mit von beiden Vergasern abgeschraubten Kraftstoffleitungen gestartet und konnte sehen, wie aus der vorderen Leitung Benzin gepumpt wurde, aus der hinteren nicht. Die waren aber wie gesagt von den Vergasern abgeschraubt.

Übrigens: als ich das gemacht habe, war der Motor natürlich kalt.....da drohte keine Brandgefahr...

GRuß,

Amin