

W111-M127 - Regulierstange Gasgestänge Spiel am Lager - zuviel?

Post by "HaWa" of Jul 10th 2020, 9:54 am

Hallo Christian, Benni

25 Nm ist das Anzugsmoment für eine 8er Schraube bei fester Gegenlage.

Wenn du das bei der Zylinderkopfhaube versuchst ist sie kaputt.

Eher 3 -5 Nm bei trockener Dichtung und Fläche. Unter den Schrauben Füllstoffdichtringe verwenden, Einfache Kupferringe können bei dem geringen erreichbaren Anpressdruck nicht funktionieren.

Gruß HaWA