

# W108 3.5 heftige Vibrationen Vorderwagen und Motor in Fahrtrichtung nach links schräg / gekippt

Post by "Insulaner" of Jul 27th 2020, 3:44 pm

Hi Fred,

[Quote from nordhorst](#)

mit Fettnachschub wirste Verschleiß auch nicht mehr ausgleichen können, das hat Herr Calmund schon bewiesen 😊

das ist klar, so hatte ich das auch nicht gemeint. Also daher BEVOR die Gelenke verschleißen immer schön regelmäßig abschmieren 😊.

Ich denke der Kollege sollte erst mal andere Räder probieren von denen bekannt ist dass sie rund laufen und gut ausgewuchtet sind.

Viele Grüße,

Barney

.