

# Flosse - Radio s. leise

**Post by "thomasj" of Aug 2nd 2020, 12:51 pm**

...oder Wackelkontakt einer Lötstelle am Lautstärkereger, war bei meinem GrandPrix TG auch so.

Wurde leider auch bei einer "Generalüberholung" des Radios von einem "Fachbetrieb" nicht entdeckt (der sich auch weitere Merkwürdigkeiten leistete).

Kannst Du aber selber prüfen und ggf. mit einem Lötkolben reparieren.

Viele Grüße,

Thomas