

Kabelbrand im Kofferraum

Post by "winfried" of Aug 18th 2020, 1:36 pm

[Quote from T-Modell](#)

Hallo Ralf,

im Vergleich zu den Rückleuchten kannst Du den Strombedarf von so einem bißchen Kamera vernachlässigen. Da war irgendwo ein Kurzschluß oder ähnliches, z. B. aufgescheuertes Kabel.

Ich würde es neu verdrahten (mußt Du sowieso) und dann eine Netzteil dranhängen mit Volt/Ampereanzeige ... dann siehst Du schon.

Thomas

[Display More](#)

das vermute ich auch