

Tachoglas W111/W112 Coupe/Cabrio

Post by "winfried" of Aug 20th 2020, 1:12 pm

Zuerst hatte ich dreimal Pech und jetzt hat mich auch noch das Glück verlassen. Heute kommt die Scheibe für meinen Tacho. Auf der Rechnung steht (wie auch bestellt) Tachoglas W113, W111 und W112. Freudig packe ich aus und siehe da, die Bohrung für den Rücksteller ist deutlich grösser als bei den letzten drei falsch gelieferten Gläsern. Das waren zwar andere Lieferanten. Aber ich dachte bei dem neuen wird alles gut.

Aber; ... ja jetzt kommt das dicke "ABER". In ein Loch mit einem Durchmesser von 5,5 mm passt eben kein Rücksteller, dessen Welle 6 mm hat. Das Loch müsste meiner Meinung nach 6,6 mm haben, so wie das alte gesprungene Glas eben auch. Für 38,75 € kann ich jetzt zum Glaser rennen. Der wird mir erzählen, dass er keine Garantie für das Glas übernehmen kann. Und wenn er sieht, dass es ein Tachoglas für einen Oldtimer ist, wirds gleich mal Aufschlag geben.

Hätte ich in meinem Beruf so gearbeitet, hätte ich mich nicht mit 55 zur Ruhe setzen können.