

Überdeckung Ventilfedertellerglocke vs Ventilführung

Post by "hajo70" of Aug 29th 2020, 4:22 pm

Nun, ich habe "*Every pipe cut to length is too short*" herausgefordert und vier der Glocken gekürzt, bis zu 1,1mm, sodass ich jetzt Überdeckung zwischen 1,9 und 2,1 mm habe. Das wird reichen. Und um ehrlich zu sein, war die Überdeckung viiiel größer, als ich den Zylinderkopf auseinander nahm und ich hatte vorher kein Problem mit hohem Ölverbrauch oder weißem Rauch. Daher gehe ich davon aus, dass diese Überdeckung kein so großes Problem darstellt. Naja, nun ist es geschafft...