

Axiale Bewegung des Ponton Kettenspanners

Post by "hajo70" of Aug 31st 2020, 7:46 am

Der Kettenspanner ist aus dem Auto genommen. Ich frage mich, ob sich immer noch Öl in der Hülse befindet, das die Bewegung des Bolzens verhindert. Habe ich es irgendwie geschafft, es zu "überfüllen", während ich es luftete? Wie entleere ich es in einem solchen Fall? Die beiden Stifte herausbohren oder Kopfstück mit Kugelkäfig herausziehen??