

W180/220S Tachonadel hängt bzw. springt nach Kupplungswechsel

Post by "HaWa" of Sep 18th 2020, 2:52 pm

Hallo Michael,

die Kardanwelle ab um an die Mutter zu kommen welche den Flansch an die Getriebewellenlagerung pressen soll.

Gruß HaWA