

# **W111 Coupe 220 SE -Einbaulage Motor - Gelenkwelle ----Es vibriert ab 70kmh**

**Post by "Agentschlegel" of Oct 8th 2020, 1:29 pm**

Das Vibrieren ist ausschließlich beim Fahren, man kann es hören und spüren. Es ist also meines Erachtens eine Unwucht die sich in die Karosserie überträgt, diese zum Schwingen bringt und so das Geräusch hörbar macht. Bis 60km ist das Vibrieren weder hör noch spürbar.