

# Elektrodenabstand M110.984

**Post by "Trompka" of Oct 24th 2020, 11:05 pm**

Wieviel % CO hast Du denn im Leerlauf. Oft erlebt dass die Motoren bei der AU auf 0.3% eingestellt wurden. Damit laufen sie unter Last mit Fahrstufe nicht rund...