

Kettenspanner entlüften M130

Post by "ausbesserungswerker" of Nov 14th 2020, 5:43 pm

Hallo Andreas,

woran erkennst Du denn das sich der Kettenspanner nicht entlüften läßt?

Keine Bewegung'? Kein Luftaustritt?

Wenn der Kettenspanner keine Bewegung zeigt wenn er wie im WHB beschrieben unter Öl gedrückt wird ist vermutlich der Kolben verklemmt.

Abhilfe könnte eine Zerlegung nach WHB und Neumontage bringen.

Um beurteilen zu können ob Du etwas falsch machst solltest Du genau beschreiben was Du gemacht hast. Die Aussage nach WHB entlüften ist da eher nicht hilfreich.

Grüße Viel Erfolg Volkmar