

Motor tauschen

Post by "HaWa" of Nov 21st 2020, 2:00 pm

Hallo Uli, Ralf

das ist durchaus möglich.

leider konnte ich das auf Ralfs frühen Bildern nur deuten. Meine aber die Bohrung zum Erreichen der Wasserpumpenschraube erkannt zu haben.

Der geklemmte verjüngt sich nach vorn und hat die Bohrung ziemlich am Rand.

Der geschraubte ist größer hinten im Durchmesser verkleinert und hat vorn eine ca 25mm abgesetzte Fläche damit die Wapuriemenscheibe Platz hat.

Die Bohrung ist da mehr im Material.

Finde leider kein Bild auf welchem das eindeutig verifizierbar ist.

Auf den letzten Bildern ist nun der vom M198 gezeigt und Der ist ganz was anderes.

Gruß HaWA