

OM615 Kettenlänge und Steuerzeiten akzeptabel?

Post by "HaWa" of Jan 14th 2021, 1:11 pm

Hallo Markus,

das ist auch gar nicht schlimm ob die Kette bei 3 oder 7° getauscht wird.

Die Vorgehensweise der Steuerzeitenmessung ist von den Fehlermöglichkeiten her auch nicht ohne.

Würd ich nur machen wenn es nach Markierung nicht läuft.

(ist in den letzten 30 Jahren nicht passiert)

Gruß HaWA