

Leerlauf auf einmal viel zu hoch

Post by "Volker450SL" of Jan 15th 2021, 8:12 pm

Hallo Michael,

wie ich oben schon schrieb, sind die Lötunkte, die das Relais auf der Platine befestigen, das Problem. Öffnen, nachlöten und gut ist.