

OM615 Kettenlange und Steuerzeiten akzeptabel?

Post by "Matthias Vogt" of Jan 17th 2021, 9:36 pm

Hallo,

anbei die Teilenummern der versetzten Scheibenfedern für den M110:

- 621 991 0467 / Versatz 0,7 mm / Berichtigung ca. 4° KW

- 621 991 0267 / Versatz 0,9 mm / Berichtigung ca. 6° KW

- 621 991 0167 / Versatz 1,1 mm / Berichtigung ca. 8° KW

- 621 991 0067 / Versatz 1,3 mm / Berichtigung ca. 10° KW

Die Berichtigungswerte gelten für den M110. Anhand der 621er Teilenummer vermute ich, dass die Scheibenfedern für viele der damaligen Motoren verwendet wurden.