

W201 Kofferraumdeckel Wassersammler

Heckdeckel_

Post by "ctjawa" of Jan 29th 2021, 7:54 am

Hallo zusammen,

ich habe ja zwischenzeitlich zwei W201 Babybenze und habe da folgendes "Problem":

Wenn die Autos (beide) im Freien längere Zeit stehen dann sammelt sich "Kondenswasser" im unteren Falz des Heckdeckels. Das ist dann soviel, dass , jedes Mal , wenn man den Heckdeckel öffnet, ein Wasserschwall über die Deckelverstärkungslöcher schwappt und dann in den Inneraum läuft, wenn man nicht daran denkt, den Deckel laaangsam zu öffnen.

Jetzt meine Frage an die anderen W201 Besitzer: habt ihr das Phenomän (ist das richtig geschrieben?) auch?

Wie kann man das abstellen? durch Löcherbohren in den Heckdeckel?

Das ist wieder mal so eine Fehlkonstruktion mit Gruß an die Entwickler (war ich übrigens auch mal!)

Wollte dazu mal technische Hilfestellung von Euch.

Gruß

Tobias