

W201 Kofferraumdeckel

Wassersammler

Heckdeckel_

Post by "Insulaner" of Jan 29th 2021, 8:33 am

Hallo Tobias,

ich denke das Wasser ist Kondenswasser das vorher in den Kofferraum eingedrungen ist. Hauptverdächtiger hier ist normalerweise die Heckscheibe oder vielmehr deren Dichtung; erkennbar wenn Du vom Kofferraum aus von unten die Hutablage und den unteren Scheibenrand betrachtest. Du kannst ja auch mal die Seitenverkleidungen im Kofferraum ausbauen; ich denke da steht das Wasser drunter.

Über die verhärtenden Dichtmasse bei den Heckscheiben der Baureihen 201, 124 und 126 ist schon viel hier im Forum und auf dem Internet geschrieben worden. DuckDuckGo ist Dein Freund hier, Google ist für mich seit geraumer Zeit eher das Feindbild.

Viele Grüße,

Hagen

.