

W201 Kofferraumdeckel Wassersammler

Heckdeckel_

Post by “Insulaner” of Jan 29th 2021, 8:52 am

Hallo Tobias,

habe noch was vergessen: bei unserem Baby-Benz hatten wir das Kondenswasserproblem auch schon mal früher. Da ist das Wasser an der Antennendichtung reingekommen. Mit einer Lampe in den Kofferraum legen und eine zweite Person mit Gartenschlauch draußen hast Du das Problem schnell lokalisiert.

Viele Grüße,

Hagen

.