

# W111 Scheibenwischer laufen “asynchron”

**Post by “Oldstyler” of Mar 31st 2021, 9:22 pm**

Ich vermute das der 'Winkel' mit der Welle die zum Wischer geht verpresst war, der Winkel wird über den Hebel/Stange vom Motor bewegt und überträgt die Drehbewegung auf den Wischer.

Die Achse steckt in einem Lager (Hülse) und wird dort evtl. mangels Fett festgegangen sein, das war der Verpressung zu viel. (ich kenne das Gestänge leider nicht)

Lässt sich die Welle leicht drehen ?

LG Rob