

# W111 Scheibenwischer laufen "asynchron"

Post by "dmichel" of Apr 3rd 2021, 4:32 pm

Hallo zusammen,

erst ein kurzes Update und dann die neue Frage.

Die Welle ist nun an das Blech verschweißt und das Gestänge wieder verbaut.

Bevor ich es zum Schweißen demontiert habe, habe ich mir Welle und Blech gekörnt und an dieser Stelle wieder zusammengesetzt.

Nun bin ich aber nach all dem Zusammenbauen und dem Versuch die Wischer wieder einzustellen/anzubauen der Meinung, dass ich mir das hätte sparen können.

Da die Kugelhöpfe am Blech unterschiedliche Größen haben, gibt dies klar vor wie das Blech zwischen dem Gestänge zum Motor und dem Gestänge zu Fahrerseite zu sitzen hat.

Die Welle an sich ist doch im Grunde nur ein runder Stift mit Zacken zum Einstellen des Wischers und einem Gewinde. Also doch völlig egal wie ich den mit dem Blech verschweißt habe. Oder spinne ich gerade???

Mein Problem: Ich habe vorher noch nie die Wischer einstellen müssen. Aber jetzt passt der Titel: die Wischer laufen asynchron. Wenn der Wischer der Fahrerseite unten ist, ist der Wischer der Beifahrerseite oben. Das kann ich ja nicht einfach anpassen, da einer der beiden sonst gegen die Haube wischt...

Nun mache ich mir gerade doch nen Kopf, dass mein Schweißen „falsch“ gewesen sein könnte. Das lässt meine Logik aber eigentlich nicht zu - wie oben beschrieben.

Daher die Hoffnung, dass ich gerade einfach zu dämlich bin die Wischer einzustellen!?! Liege ich richtig oder kann es doch was mit meinen Schweißen zu tun haben? Gibt es einen Trick wie ich die Wischer „einfach und richtig“ zum Laufen bekomme??? Da verzweifele ich gerade mächtig dran!

Danke einmal mehr!

Gruß David