

Neues w111 Cabrio

Post by "rgswa" of Apr 11th 2021, 9:11 am

Guten Morgen,

gestern ist mir der Keilreimen der Lima abgesprungen. Ich hatte zwar noch 2 da, aber ich hatte keine Idee, wie ich den verbauen sollte weil dafür ja erst der Keilriemen der Servopumpe runter muss, oder habe ich da mal wieder einen Denkfehler?

Im voraus, besten Dank für eure Hilfe.

BG Ralf