

W180/220S Stromlos

Post by "RoterBaron" of Apr 26th 2021, 2:59 pm

Hallo,

hm,

Lima liefert 1,4 V.

Erst dachte ich Messbereichproblem, aber nein 1,4V. Komma ist nicht verschoben.

(Nicht-) Ladekontrollleuchte brennt auch. (so ein blöder Name 😊)

Jetzt hoffe ich mal auf die Kohlenbürsten.

Viele Grüße

Michael