

W111 Kombiinstrument: Geschwindigkeitsanzeige

Post by "Insulaner" of May 10th 2021, 8:39 am

Hallo David,

kann das sein das die Vorspannung der Feder zu groß ist? Der Kollege vorher hatte ja geschrieben dass die Feder sehr empfindlich ist; d.h. sehr kleine Federkonstante. Ich vermute Du hast den oberen Halter und damit die Feder zu weit "aufgedreht". Kann das sein? In Dem Fall den oberen Halter volle Umdrehungen "entspannen". Kann sein dass ich hier Mist geschrieben habe; ich habe selber einen solchen Tacho noch nie zerforscht.

Viele Grüße,

Hagen

.