

Triebstrang ruckeln bei Kupplungstritt

Post by "Alexi" of Jun 17th 2021, 9:16 pm

Hallo zusammen,

kurzes Update:

ich habe mich jetzt doch dazu entschieden das Getriebe zu zerlegen. Das war auch gut so, denn bei dem geteilten Nadellager auf dem der zweite Gang läuft ist der Käfig der einen Hälfte am Rand gebrochen.

Wenn die Nadellager nicht so extrem teuer wären würde ich gleich alle tauschen. Ich hoffe jetzt aber mal, dass es gut geht nur das eine zu tauschen.

Grüße

Alexi