

Klimaschläuche nachfertigen und Klimaanlage überholen (W109, York Kompressor)

Post by "Markus D." of Jul 4th 2021, 4:37 pm

[Quote from Wuff 6.3](#)

Supertipp, Ingo! Da müsste auch das richtige Format für den kleineren, **inneren** Ring dabei sein, der die Achse des Bedienhebels abdichtet! Denn den hat offenbar keiner der Anbieter im Programm:



Doch, AI hat natürlich beide Größen und selbstverständlich sollten beide getauscht werden. Ich weiß den Preis nicht mehr, was soviel bedeutet, dass sie bezahlbar waren. So günstig wie bei ebay waren sie aber sicher nicht.

Grüße

Markus