

Benzindruck 280SE 3.5

Post by "jokecool" of Jul 27th 2021, 5:24 pm

Hallo,

vielen Dank für die Info.

ich werde mal den Rücklauf abklemmen und mit Handpumpe und Manometer den Zulauf mit Druck beaufschlagen.

Dann müsste der Fehler eigentlich gut einzugrenzen sein.

Ich habe in der Tat ein Problem mit zu fettem Gemisch (8% Co) !

Ein hängendes Kaltstartventil wurde schon getauscht, hat aber nicht viel gebracht !

Viele Grüße

Joe