

722.4 Automat Ausbau Bereichswahlhebel

Post by "Insulaner" of Jul 29th 2021, 3:12 pm

Hallo Hoffy,

[Quote from hoffy](#)

weil Prinzip ist das selbe

nicht ganz. Bei den .1 und .3 Getrieben ist der Bereichswahlhebel von außen geklemmt, also kann man den problemlos entfernen. Beim .4 ist der Hebel fest mit der Achse verbunden und diese ist innen geklemmt. Und da kommt man wohl von unten nicht ran ohne die Schaltschieber auszubauen.

Viele Grüße,

Hagen

.