

# Sehr falsche Zündzeitpunktwerte

**Post by "HaWa" of Aug 14th 2021, 1:11 am**

Hallo Hajo,

da die Unterdruckverstellung erst bei geöffneter Drosselklappe arbeitet, und das auch nur beim Erreichen des Unterdrucks gilt das lediglich bei 4500 1/min.

Die Werte mit abgezogener Dose sind die reine Fliehkraftverstellung.

Gruß HaWA