

W180/220S Hydrak - Wartungshinweis für Kugelgelenk Lenkradschalthebel

Post by "smdbbb" of Aug 23rd 2021, 5:03 pm

Hallo Michael,

danke für deine schnelle Antwort. Flügelschraube im Motorraum ist bis Anschlag angezogen, da geht nichts mehr mit Spannen. Handbremsseil bewegt sich mit den Backen.

Werde mal Kontakt mit Hawa oder Carling aufnehmen. Wie kann ich die direkt anschreiben? Bin noch nicht so fit mit dem vdh Forum.

mfg

Bernhard