

Advent, Advent, 'ne Kerze brennt...

Post by "Dieselist" of Oct 24th 2021, 9:01 pm

Deine Odyssee tut mir leid, Hagen, aber kann es sein, dass der dritte Zylinder mal überfettet oder irgendwie etwas Öl verbrannt hat?

In der Britbike-Szene (alte britische Motorräder überfetten und überölen IMMER) gilt der Firmenname NGK als Abkürzung für "Nur Ganz Kurz", da dieses japanische Qualitätsprodukt Verrußung mit zeitweiligem Bummelstreik quittiert.