

# Kühlwasserablassschraube am M102

Post by "Insulaner" of Nov 5th 2021, 12:48 pm

Hallo Dirk,

[Quote from Dirk S](#)

oh - dann werde ich ab jetzt gut darauf aufpassen!

Vielleicht putz ich es sogar mal!

Wenn die Zinkschicht weg ist halt gleich neu verzinken lassen, sonst rostet dann das dann ziemlich schnell. Und über Nacht immer im Banktresor lagern 😊

[Quote from Dirk S](#)

Ich bilde mir ein, dass etwa alle drei Jahre ein Kühlwasserwechsel empfohlen wird / Vorschrift ist.\*

Stimmt, bei G48 alle 3 Jahre da sich der Korrosionsschutz abbaut. Das passiert wohl unabhängig davon ob Du das Auto als Fahrzeug oder Stehzeug benutzt.

Ich hatte auch schon überlegt die Langzeitmittel wie sie VW verwendet zu nehmen. Alle 3 Jahre das Kühlwasser wegzukippen nur wegen einer winzigen Menge Chemikalien macht keinen Sinn. Da sollte man aber wohl das Kühlsystem gut ausspülen weil die Mittel sich nicht vertragen.

Viele Grüße,

Hagen

.