Die Stromberg CO-Odyssee oder: MB liefert falsche Nadeln!!!

Post by "Stefan300TD" of Nov 9th 2021, 11:01 am

Quote from josefini1

Hi, könnte denn so eine Nadel, wenn man die genauen Maße hätte, nicht von einem versierten Metalbauer/Dreher o.ä. nachgebaut werden?

Also ohne eine CNC-gesteuerte Außenrundschleifmaschine und einem Messzentrum sehe ich da wenig Chancen einer Nachfertigung.

Das ist Feinmechanik vom Feinsten... 🤤

