

Ventilschaft Dichtungen M130

Post by "Obelix" of Dec 2nd 2021, 12:10 pm

...Stell doch mal auf der hinteren Gradeinteilung auf 0, dann sollte es passen !