

w203.061 (C240) geht sofort aus

Post by "Denis_Otte" of Dec 16th 2021, 11:41 am

@Tom:

ich habe sogar ein neues (gebrauchtes) Pedal eingebaut, es hat sich aber nichts geändert. Deshalb habe ich Zweifel, dass es sich um ein Kabelproblem handelt: Es müsste gleichzeitig ein Problem im Kabelbaum zwischen Pedal und ECU sowie im Kabelbaum zw ECU und Motor/Zündspulen/Sensoren sein. 2 Kabelbaumprobleme, die zeitgleich auftauchen sehe ich für unwahrscheinlich. Aber beide führen zum ECU. Deshalb der Verdacht, dass das ECU selbst das Problem sein könnte.

Was hast Du denn für ein Diagnosegerät?

Die Kontrolllampe war mal kurz an, den Fehler habe ich dann gelöscht, aber das der Motor nur ca 2 Sek. dreht, ist es normal, wenn die Kontrolllampe noch nicht erlischt. Das Diagnosegerät zeigt mit aber nicht mehr an, dass dort ein Fehler sei.

gruss

D.