

Automatik im W108: Ein Gang fehlt.

Post by "WolfBonitz" of Dec 16th 2021, 11:05 pm

Oder für Laien ausgedrückt: Geht nicht über 140 und ist bei Nenndrehzahl? Das macht richtig Lautstärke und ist unangenehm, nur zur Erklärung, falls kein Drehzahlmesser vorhanden ... Fährt deutlich schneller als 140? Dann gibt es wohl doch eine vierten und bist im zweiten losgefahren.

Mag sich je nach Motorisierung ein wenig unterscheiden ...