

Nachhilfe erbeten - Einspritzmengen vs. CO

Post by "aleha" of Dec 23rd 2021, 7:44 pm

Grüß' Dich Martin,

ZZP habe ich bei beiden Motoren auf 3 ° vor OT im LL. Der kann es da nicht sein.

Danke und Gruß

Hans