

Ponton 190, Lima/Regler-Problem

Post by "Schwarze Tulpe" of Jan 15th 2022, 4:00 pm

ok, dann war mein Hinweis wenig hilfreich...

trotzdem noch das folgende ähnliche Erlebnis mit meinem W110, der allerdings keine zusätzlichen Verbraucher hat: auch dauerhaft leuchtende LK beim Fahren, schwankende Batteriewerte zwischen 12,1 und 15,8 (im Leerlauf). neuen Regler bestellt (den konnte ich sogar selber anschließen), keine Veränderung und ich wurde schon panisch und konnte nicht glauben, dass das Auto innerhalb von zwei Jahren drei Limas braucht, bei ca. 3000 km Fahrleistung. Am Ende hat es geholfen, die Schrauben an der Lima festzuziehen, die waren nämlich wenige Wochen nach einem Limatausch in der Werkstatt (ernsthaft jetzt) zu locker. Also bevor du endlos suchst und misst...

Viele Grüße

Rüdiger