

## **R129 Mj. 500SL ASR Problem.**

**Post by "Fullthrottle" of Jan 24th 2022, 1:06 pm**

Den Widerstand des Motors habe ich nicht gemessen - soll ca. 10 Ohm haben.

Hab mit dem regelbaren Netzteil Gleichspannung draufgegeben und er schnurrte.

Sollte eigentlich PWM sein aber sowas kann ich nicht simulieren.