

W108 / 280SE 3,5: Anlassperrschalter ausbauen

Post by "HaWa" of Jan 25th 2022, 1:14 am

Hallo Philip,

die Schaltstange hat doch eigentlich einen Wirbel eingebaut.

Daher ist Stufenloses einstellen möglich.

Das 0,75 mm Stufenproblem gibt es nur bei Schaltgetriebestangen.

Schaltstange in Position N justieren.

Gruß HaWA