

Bei MB bestellte Lagerbuchse A1083530048 falsche Maße, was nun?

Post by "-pitt-" of Feb 28th 2022, 12:06 pm

Hallo sehr verehrte Herrschaften!

ich habe für meine Hinterachse eine neue Lagerbuchse für das Ausgleichsgetriebe bestellt. A 108 353 00 48

Leider stimmen die Maße nicht. Der Ring ist 3-4 Zehntel zu groß - innen wie außen.

Laut Aussage des Teileansprechpartners bei MB macht es vermutlich wenig Sinn das Teil nochmal zu bestellen weil evt. alle falsch sein könnten.

Hat Jemand eine Quelle für dieses Teil und kann die Maße nachvollziehen? Oder stimmt was im Teilekatalog nicht und man braucht eigentlich ein anderes Teil? Ist es denkbar dass mein Teil falsch geliefert wurde und ich nochmal bestellen sollte? Wie sind da eure Erfahrungen?

Laut WHB braucht der Ring folgende Maße:

Innen: 37,9(+0,05)

Außen: 42,975(-0,05)

Breite: 11,0(-0,1)

Es gibt auch eine "Reparaturstufe" für den Ring unter A 108 353 01 48. Zu deren Maßen konnte mir der Herr am Telefon aber nichts sagen.

Hilfe!

Seitenfrage: Das Teil kostet ~45 Euro und bestellt aus Polyamid. Ist es realistisch dass das Jemand per Einzelauftrag dreht zu einem ähnlichen Preis?

Vielen Dank und Gruß, Christian